

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

Ю.В. Грошев

приказ от «24»



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности
для сотрудников при очистке кровли от снега
ИОТ-08-2022**

1. Общие требования безопасности

1.1. Для выполнения очистки крыш от снега могут быть привлечены лица, не имеющие медицинских противопоказаний против проведения работ на высоте, не моложе 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж.

1.2. Очистку снега с кровли производить только деревянными лопатами. Применение железных лопат для очистки снега и ломов сколки наледи с кровли категорически запрещается.

Образующийся на крыше тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения кровли очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка должна обязательно производиться для предупреждения падения сосулек и льда. Снятие ледяных сосулек с краев крыш у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком).

1.3. В зимних условиях кровля периодически должна очищаться от снега (не допускать накопления последнего более 30 см). Очистку кровли от снега следует поручать рабочим, знающим устройство крыш, правила содержания крыш и требования по технике безопасности при работе на крыши в любое время года.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Работающие по очистке снега с крыш, где установлены парапетные решетки, должны обязательно иметь спасательные пояса и привязываться испытанными и проверенными на прочность веревками к прочным конструктивным частям здания. Привязывание к дымовым трубам, траверзам телефонной и радиотрансляционной сетей не разрешается.

2.2. Работа без поясов и страховочных веревок, а также без валяной обуви не допускается. Толщина веревки должна быть не менее 12 мм.

2.3. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом со стороны спины на их пересечении для крепления веревки. Пояс должен подгоняться таким образом, чтобы кольца располагались не ниже лопаток. Применение поясов без наплечных ремней не разрешается.

2.4. Перед выдачей поясов и веревок должен производиться их наружный осмотр.

Наружный осмотр производится лицом, за которым закреплен пояс, после каждого его применения.

Основными неисправностями и повреждениями, при которых пояс не может быть допущен к применению, являются:

- повреждение поясной ленты (надрыв или порез независимо от их величины); неисправность пряжек;
- отсутствие на закрепках шайб;
- повреждение ремней для застегивания (надрыв или порезы независимо от их величины).

Применение поясов не по размеру, а также нашивки их не допускается.

При наличии хотя бы одного из указанных повреждений пояс не может быть допущен к эксплуатации до приведения его в исправность и до прохождения статистического испытания.

Степень пригодности предохранительных веревок определяется:

- а) осмотром;
- б) испытанием.

Наружный осмотр веревок производится работником каждый раз перед выходом на очистку снега с крыши и после окончания работ.

К неисправностям и повреждениям, обнаруженным при наружном осмотре веревки, дающим основание к недопустимости ее дальнейшего применения, относятся:

- а) наличие значительного количества обрывов нитей (15-20) в веревке (заменяется новой веревкой);
- б) влажность веревки.

Влажная веревка должна быть просушенна. Никаких подвязываний для удлинения или замены негодного участка веревки не допускается.

2.6. Каждый пояс и веревка должны иметь инвентарный номер.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Сбрасывание снега с кровли должно производиться одновременно с обоих скатов крыши, чтобы не вызвать односторонней перегрузки стропил или ферм.

Для предохранения кровли от повреждений при сбрасывании с нее снега последний снимается с крыши не полностью, а оставляется нижний слой не менее 5 см. Сбрасывание снега с кровли во время больших морозов не рекомендуется с целью предохранения чердачных помещений от переохлаждения.

3.2. При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры предосторожности:

- тротуары, улицы и проезды на ширину возможного падения снега должна ограждаться с трех сторон;
- все дверные проемы, а также арка ворот у зданий, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли должны быть закрыты или же охраняться дежурным, стоящим внутри лестничных клеток или арок для предупреждения выходящих из зданий людей от опасности;
- кроме ограждения у места сброса снега, наледи и сосулек должна быть выставлена охрана для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;
- работающим на крыше не разрешается касаться телевизионных антенн, световых реклам, телефонных траверз и др. установок, могущих вызвать поражение электрическим током.

3.3. Не допускается сбрасывать снег на электрические, телефонные и др. провода, а также на зеленые насаждения во избежание их повреждения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения несчастного случая информировать руководителя, а также сообщить ответственному лицу по соблюдению требований охраны труда.

4.2. Место происшествия оставить нетронутым до прихода комиссии по расследованию.

4.3. Пострадавшему оказать первую медицинскую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Произвести наружный осмотр поясов и веревок.

5.2. Убрать инструмент и средства индивидуальной защиты в специально отведенное для этого место.

5.3. Вымыть руки и лицо с мылом.

5.4. Обо всех недостатках, замеченных во время работы, известить администрацию.

Заместитель директора по безопасности

Д. А. Петров

