

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГОУ ДО РО «ЦДОД»

Ю.В. Грошев
приказ от 24 » 03 Сентябрь 2022 г. № 118



**Инструкция
по охране труда и технике безопасности для учащихся при работе на швейной
машине
ИОТ - 00 - 2022**

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельному выполнению практических работ на швейной машине допускаются учащиеся в соответствии с образовательной программой, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе на швейной машине педагог проводит с учениками первичный инструктаж с последующим опросом.

1.3. Во время работы на учащегося при работе на швейной машине возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- подвижные части швейной машины, игла;
- повышенная яркость света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- недостаток естественного света;
- повышенный уровень шума;
- повышенное содержание пыли в воздухе.

1.4. Обучающиеся, при работе на швейной машине, обязаны:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- во время работы на швейной машине быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других;
- соблюдать правила личной гигиены;
- содержать свое рабочее место в чистоте;
- выполнять только порученную педагогом работу;
- обо всех неисправностях швейного оборудования, приспособлений и инструмента незамедлительно докладывать педагогу.

1.5. О замеченных случаях нарушения требований безопасности при работе на швейной машине, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента учащийся должен сообщить педагогу и не приступать к работе до устранения неисправностей.

1.6. Учащийся должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара в кабинете, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать место расположения аптечки первой помощи.

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при работе на швейной машине, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду, убрать волосы под головной убор или надежно закрепить заколками.

2.2. Стул следует расположить напротив игловодителя швейной машины.

2.3. Необходимо убрать с рабочего стола все предметы, не требующиеся при выполнении учебного задания.

2.4. Сидеть следует на всей поверхности стула, немного наклоняясь вперед, спина при этом должна быть прямая.

2.5. Ноги на педаль необходимо ставить таким образом, чтобы носок правой ноги был выдвинут слегка вперед. Левую ногу следует расположить ближе к переднему краю педали.

2.6. Расстояние от глаз до изделия должно составлять 30 – 40 см.

2.7. Кисти рук необходимо располагать на платформе, перед лапкой швейной машины. Локти должны быть на одном уровне с рабочим столом.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Все работы на швейной машине учащимися проводятся только в присутствии педагога.

3.2. Во время занятий должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.

3.3. Необходимо включить машину, используя кнопку "пуск".

3.4. Работать следует обеими руками. Необходимо направлять детали изделия, скользя руками по поверхности рабочего стола.

3.5. В начале проведения работы на швейной машине необходимо повернуть маховое колесо от себя.

3.6. При стачивании двух деталей без намётывания необходимо не допустить посадки нижней детали, для этого во время выполнения стачивания её следует слегка натягивать.

3.7. Необходимо постоянно следить за рабочей позой и положением рук: не склоняться к движущимся и врачающимся частям швейной машины, не подводить руки близко к игле.

3.8. При необходимости отлучиться с рабочего места, даже на короткое время, швейную машину следует выключать.

3.9. При выполнении швейных работ с использованием краеобмёточной швейной машины использовать инструкцию по охране труда при работе на оверлоке.

3.10. Необходимо строго соблюдать требования инструкции по технике безопасности для учащихся при работе на швейной машине.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня.

появлении запаха горелой резины следует немедленно остановить работу и доложить об этом педагогу.

4.2. При возникновении пожара необходимо незамедлительно отключить швейную машину от электросети и приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. В случае получения травмы следует оперативно оказать первую помощь пострадавшему, оповестить о случившемся администрацию образовательного учреждения, при необходимости транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать бригаду скорой помощи, исходя из сложившейся ситуации.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Необходимо выключить швейную машину при помощи кнопки "стоп".

5.2. Следует убрать своё рабочее место, разложить рабочие инструменты в отведённые для их хранения места.

5.3. При необходимости выполнить чистку и смазку швейной машины.

5.4. Следует подложить небольшой отрезок ткани под лапку швейной машины, опустить лапку.

5.5. Привести в надлежащий порядок свое рабочее место, сдать его преподавателю.

5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.7. С разрешения учителя покинуть кабинет технологии.

Заместитель директора по безопасности

Д. А. Петров